

BMW X6 Active Hybrid typ: E72

Pre spustenie spaľovacieho motora je nutné vykonať nasledovné kroky:

1. Otvorte vodičove dvere a nechajte ich počas celého merania otvorené. Bezpečnostný pás vodiča musí byť odpojený. Pozor na rôzne náhrady a pod.
2. Naštartujte motor pomocou Štart/Stop tlačidla. (Obr.1)
3. Volič prevodového stupňa dajte do pozície „N“.
4. Stlačte pedál akcelerácie a vykonajte meranie pri vyšších otáčkach.
5. Veľkosť otáčok pri voľnobehu môže byť ovplyvnená nabitím vysokonapäťovej batérie.
6. Ukončíte inšpekčný mód, ako aj bez motoru stlačením tlačidla Štart/Stop.



Obr. 1