

MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Štátny dopravný úrad

Metodický pokyn č. 41/2021,

ktorým sa mení a dopĺňa metodický pokyn č. 2/2020 na vykonávanie emisnej kontroly pravidelnej motorových vozidiel so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom, so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom a so vznetovým motorom v platnom znení

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, štátny dopravný úrad podľa ustanovenia § 136 ods. 2 písm. a) tridsiatehoôsmeho bodu zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva tento metodický pokyn:

Článok I

Metodický pokyn č. 2/2020 na vykonávanie emisnej kontroly pravidelnej motorových vozidiel so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom, so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom a so vznetovým motorom v znení metodického pokynu č. 59/2020 a metodického pokynu č. 19/2021 sa mení a dopĺňa takto:

1. V čl. 9 ods. 2 sa slovo „článku“ nahrádza slovom „odseku“.
2. V čl. 9 ods. 11 písm. d) sa slová „ods. 2“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.
3. V čl. 9 ods. 16 sa na konci pripája táto veta: „Ak je na vozidle uvedené výrobné číslo karosérie a v dokladoch je uvedené VIN, za zhodu sa považuje aj, ak VIN v dokladoch obsahuje všetky znaky výrobného čísla karosérie uvedeného na vozidle.“.
4. V čl. 9 ods. 23 sa slová „ods. 2 písm. e)“ nahrádzajú slovami „ods. 3 písm. d)“.
5. V čl. 11 ods. 5 písm. a) druhom bode, písm. b) druhom bode, ods. 6 písm. a) druhom bode a písm. b) druhom bode sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ak výrobca určil iba jednu hodnotu voľnobežných otáčok, rozsah voľnobežných otáčok sa stanoví odpočítaním a pripočítaním hodnoty 50 min⁻¹ od hodnoty určenej výrobcom.“.
6. V čl. 16 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „a technik je povinný odoslať všetky merania do informačného systému“.
7. V prílohe položke VIN (130) v popise chyby k chybe 0.2.b.3 (interný kód chyby 131) sa vypúšťajú slová „VIN na vozidle/ v doklade nie je úplné“.
8. V prílohe sa položka VIN (130) dopĺňa riadkom, ktorý znie:

„ na vozidle sa nachádza skrátené číslo VIN (min. 6 posledných znakov, ktoré sú v zhode s dokladom), alebo je nezhoda s dokladom spôsobená pridelením náhradného čísla VIN, ak je evidentné, že ide o vozidlo, ktoré je zapísané v doklade	A	137	0.2.SK.5	“.
--	----------	------------	-----------------	----

9. V prílohe položke Vizuálna kontrola palivovej sústavy (220) stĺpci Popis chyby sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ropné produkty“ a v stĺpci Hodnotenie sa písmeno „A“ nahrádza písmenom „B“.

Článok II

Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť 15. októbra 2021.

Ing. Ľubomír Moravčík, PhD.
riaditeľ štátneho dopravného úradu